

Destinataire(
REG EXP AEROPORT BRIVE DORDO
AEROPORT DE BRIVE VALLEE DORD

REG EXP AEROPORT BRIVE DORDOGNE

19600 NESPOULS

SEDIMENTS

Echantillon n° : 20210902-18027-32067
Produit : SEDIMENTS
Origine : AEROPORT DE BRIVE VALLEE DORDOGNE Prélevé par KF M. FERNANDES (QUALYSE TU)

Date de réception	02/09/2021	Origine prélèvement	RESURGENCE LE SORPT
Heure de réception	15:00	Type prélèvement	SEDIMENT
Date de prélèvement	02/09/2021	Analyse commencée le	02/09/2021
Heure de prélèvement	10:20	Analyse terminée le	29/09/2021
Lieu de prélèvement	NESPOULS		


ANALYSE	RESULTAT	UNITE	METHODE	NORME
<i>DIVERS</i>				
ANALYSES DIVERSES	cf rapport ci-joint			

COMMENTAIRE : Analyses réalisées sur le site de Qualyse La Rochelle accréditation n° I-6892.

Validé par : Rosine ROBINET Responsable technique

Mme P. AMBROISE
Cadre Technique

Rapport d'analyse conclu
par le signataire :



La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous forme de fac-similé photographique intégral. Il ne peut être reproduit partiellement sans l'approbation de laboratoire. Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client. Pour conclure, déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat. Qualyse s'exonère de toute responsabilité quant aux informations fournies par le client pouvant affecter la validité du résultat. Dans le cas où le prélèvement a été réalisé et acheminé par le client ou son délégataire, les résultats ne se rapportent qu'à l'objet tel que reçu. Si le prélèvement a été réalisé par Qualyse et selon une méthode accréditée, alors les résultats ne se rapportent qu'à l'objet tel qu'échantillonné. Dans tous les autres cas, les résultats ne se rapportent qu'à l'objet soumis à essai.

Site de La Rochelle - 5 allée de l'Océan
 BP 63036 - 17031 La Rochelle Cedex 1
 Tél. 05 46 28 12 12 - Fax 05 46 28 39 83
 contact-lr@qualyse.fr
 Siège ZAF Montblaisir - 79220 Champdeniers



01700152

QUALYSE SITE DE TULLE
 LE TREUIL
 19012-TULLE CEDEX

QUALYSE SITE DE TULLE

LE TREUIL

19012 TULLE CEDEX

N° 21SO-289-1
 CG/S15273N01_01
 Ordonnateur n° 03931-15273
 Code Produit B0019
 Page 1 sur 2

RAPPORT D'ANALYSES (Analyse boues Tulle)

Commune : 19272 TULLE
 Point de prélèvement : 20210902-18027-32067
 Préleveur : QUALYSE SITE DE TULLE (15273)
 Identification terrain/reception : HDE-210903-001
 Référence Client : 20210902-18027-32067
 Finalité du prélèvement : AS - Surveillance exercée par l'exploitant
 Date de prélèvement : 02/09/2021 10:20 Date de réception : 03/09/2021 09:52
 Nature du produit : Boue
 Condition de réception : Conformes

ELEMENTS INORGANIQUES

QUALYSE-LR

		Résultats
Minéralisation (NF ISO 16174)	10/09/21 (1)	Eau régale
Plomb (NF EN 16171)	10/09/21 (1) mg/kg PS **	8.40
Zinc (NF EN 16171)	10/09/21 (1) mg/kg PS **	23.8

INDICE HYDROCARBURE

Extraction Soxhlet, détection GC/FID (X31-410)

QUALYSE-LR

		Résultats
Extraction HC SOLIDES	14/09/21 (1)	Extr. Soxhlet
Indice Hydrocarbures	14/09/21 (1) mg/Kg MS	< 20

DETERMINATIONS CHIMIQUES

QUALYSE-LR

		Résultats
Prétraitement d'échantillon (NF EN ISO 16720 et NF ISO 11464)	03/09/21 (1) **	Tamissage à 2mm et lyophilisation

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

(1) Date de début d'analyse